

通学路交通安全プログラムに係る通学路危険箇所一覧

令和4年6月30日現在

No.	学校名	場所	現状	対応
1	広尾小学校	広尾町丸山通南3丁目の町道 天沼電機前交差点	信号機のない横断歩道があるが、歩行者に気付かず車が停止しない。	令和3年9月15日点検実施。 警察による巡回強化。
2	広尾小学校	広尾町錦通南3丁目の町道（カーブ）	速度を落とさずにカーブに進入してくる車がある。	令和3年9月15日点検実施。 当該区間は法定60km/h制限 であるが、合同点検時および 平常時において速度超過車両 が見られない。
3	豊似小学校	広尾町字紋別18線付近の町道の歩道	歩道の幅が狭く、歩道の真ん中に街灯が立っていて、歩行が困難。冬は街灯のため、 除雪の妨げとなり、更に歩行が困難。路側帯の白い線が消えて見えなくなっている。	令和3年9月15日点検実施。 令和3年9月27日町建設水道 課対応済み。
4	豊似小学校	広尾町字紋別18線付近の町道の交差点	国道の裏道として町道を利用している車が児童登校時スピードを出して通行している。 路側帯の白い線が消えて見えなくなっており、車道の幅が広く見える。	令和3年9月15日点検実施。 令和3年9月27日町建設水道 課対応済み。
5	豊似小学校	広尾町字紋別18線付近の国道と町道の 交差点	交差点付近がちょうどカーブになっており、特に大樹方面から広尾方面に走る車は見通 しが悪く、歩行者がいてもすぐに止まれない可能性がある。交差点手前まで時速60km 制限だが、豊似市街地に入ると時速50km制限になっている。	令和3年9月15日点検実施。 当該区間は法定50km/h制限 であるが、合同点検時および 平常時において速度超過車両 が見られない。
6	豊似小学校	広尾町字紋別18線国道の信号機のない 横断歩道	豊似地区は帯広方面の国道と日高方面の国道（天馬街道）合流地点で物流のポイントに なっている。十勝港を基点として十勝全域に飼料等を運ぶ大型トラックが行き来をして おり、信号機のない横断歩道で停車が難しい。	令和3年9月15日点検実施。 学校による、信号機付交差点 利用の指導強化